



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы

**“Колледж декоративно-прикладного искусства
имени Карла Фаберже”**
(ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже)

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Управляющего Совета колледжа

г. Москва

«28» августа 2015 года

Присутствовали представители Управляющего Совета колледжа:

1. Антонова Любовь Викторовна - секретарь
2. Боровикова Гаянэ Амбарцумовна – член Совета
3. Василенко Анна Игоревна – член Совета
4. Демина Анастасия Петровна – член Совета
5. Журба Надежда Викторовна – член Совета
6. Зенкевич Владимир Иванович – член Совета
7. Ким Елена Александровна – член Совета
8. Крестьянова Наталья Николаевна – член Совета
9. Лебедева Юлия Юрьевна – член Совета
10. Лобанова Александра Александровна
11. Лужанская Лидия Петровна - председатель
12. Никулаева Мария Ивановна – член Совета
13. Петайкина Светлана Алексеевна – заместитель председателя
14. Полосухина Виктория Владимировна – член Совета
15. Чиркова Ирина Борисовна – член Совета
16. Шестова Татьяна Ивановна – член Совета

Приглашенные:

1. Бобкова Т.В. – главный бухгалтер колледжа,
2. Глазкова О.А. – руководитель СП по УВР,
3. Овчинников В.Г. – руководитель СП по АХЧ.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса об изменении объемов и видов работ по текущему ремонту 2015 года по адресу: ул. Якорная, д.6, корп. 1.

Слушали:

1. Руководителя СП по АХЧ Овчинникова В.Г. о необходимости изменения объемов и видов работ по текущему ремонту 2015 года по адресу: ул. Якорная, д. 6, корп.1, поскольку после начала общестроительных работ, работ по ремонту электрической проводки, сантехнических коммуникаций были выявлены работы, которые при дефектовке обнаружить не представлялось возможным. С целью обеспечения работоспособности жизненно важных систем и участков, эффективного использования бюджетных средств и сохранения эксплуатационных характеристик здания прошу согласовать изменения видов и объемов ремонтных работ без изменения сметной стоимости (Приложение 1).

Постановили:

1. Согласовать изменения объемов и видов работ без изменения сметной стоимости по текущему ремонту 2015 года (Приложение 1) по адресу: ул. Якорная, д. 6, корп.1, с целью обеспечения эффективного расходования бюджетных средств и проведения работ по текущему ремонту для сохранения эксплуатационных характеристик здания.

Голосовали: «за» - 16, «против» - нет, «воздержались» - нет

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Председатель Управляющего Совета  Л.П. Лужанская

Секретарь Управляющего Совета  Л.В. Антонова

№ 4 за
Приложение 1 к Протоколу
Сессии Совета ГБУ
8.08.2015 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	По смете к контракту		По исполнительной смете		№, дата протокола
			Объем	Сумма, руб	Объем	Сумма, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8.08.2015
Раздел: Актовый зал							
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗА- ПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕР- НЫХ, ВОРОТНЫХ	100 м2	0,074	2494,88	0,0722	2434,20	
2	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ- ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРО- ЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 м2	0,074	46671,88	0,0722	80323,77	
3							
	УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ ВЕ- СОМ ДО 50 КГ	шт.	2	581835,34	2	526750,58	
4	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 м	0,8	1075,58	0,82	1102,47	
5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИ- НОЛЕУМА И РЕЛИНА /КОВРОЛИН/	100 м2	1,1	4468,28	1,14	4630,76	

Приложение 1 к Протоколу № 4 заседания Управляющего Совета ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже от 28.08.2015 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	По смете к контракту		По исполнительной смете			№, дата протокола с обоснованием	Примечание
			Объем	Сумма, руб	Объем	Сумма, руб	Разница, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел: Актовый зал									
1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ, ВОРОТНЫХ	100 м2	0,074	2494,88	0,0722	2434,20	60,68	Уменьшение объемов за счет меньшего сечения брусьев заштукатуренной дверной коробки	
2	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 м2	0,074	46671,88	0,0722	80323,77	-33651,89	Уменьшение объемов за счет меньшего сечения брусьев заштукатуренной дверной коробки	
3	УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА СПЛИТ-СИСТЕМЫ ВЕСОМ ДО 50 КГ	шт.	2	581835,34	2	526750,58	55084,76	Уменьшение в связи с выявленными отрицательными конструктивными особенностями и массой 100 - килограммовой сплит-системы; решено уменьшить массу наружного блока с безопасной установкой на техническом этаже	
4	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 м	0,8	1075,58	0,82	1102,47	-26,89	Увеличение объемов за счет части плинтуса смонтированного в стену за экранами радиаторов	
5	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА /КОВРОЛИН/	100 м2	1,1	4468,28	1,14	4630,76	-162,48	Увеличение объемов за счет наличия ковролина под подиумом и за экраном	

																			нами радиаторов
6																			Уменьшение объемов, т.к. при пробном демонтаже участка пола, выявилось плотное прилегание паркетной доски к слою мастики паркет под ковролином можно не убирать
7																			27511,73
	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА МАСТИКЕ	100 м2	1,576														0	0,00	
7	ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛАХ, ПЛОЩАДЬ РЕМОНТИРУЕМОГО УЧАСТКА ДО 1 М2	100 мест	0,22														0	0,00	12658,98
8	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО - И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА ИЗ ФАНЕРЫ	100 м2	1,1														1,336	123104,69	-20686,75
9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДОСОК ПАРКЕТНЫХ	100 м2	1,25														1,14	167475,57	-1620,43
10	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100 м	0,8														0,82	7623,68	-185,93
11	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДНОЙ В ОДИН СЛОЙ	100 м2	0														0,24	1747,36	-1747,36
12	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	м3	3														3	56899,86	-3864,35
13	УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ ИЗ ФАНЕРЫ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ, ПРИМ	100 м2	0														0,075	5279,75	-5279,75
14	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ, ММ 36	100 м2	0,68														0,44	38576,18	21143,78

25	ПРОРЕЗКА ОТВЕРСТИЙ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ КАРКАСНО-ОБИВНЫХ (ПРИМ. ПОД СВЕТИЛЬНИКИ В ПОДИУМЕ)	100 шт	0,26	10519,99	0	0,00	10519,99	Для обеспечения безопасности уложить светодиодную ленту по краю подиума, исключая вырезание элементов конструкции подиума
26	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	100 м2	1,458	160726,87	1,579	174185,44	-13458,57	Увеличение за счет толка сцены
27	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 м2	0,39	42686,77	0	0,00	42686,77	Уменьшение, т.к. входит в технологический процесс улучшенной окраски
28	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ПОД МЕЛКОЗЕРНИСТУЮ ФАКТУРУ С ОКРАСКОЙ, ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100 м2	2,6356	64035,30	0	0,00	64035,30	Уменьшение с целью улучшения санитарно-гигиенических свойств стен
29	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН / БАЙРАМИКС/	100 м2	0	0,00	2,255	53057,59	-53057,59	Включить взамен декоративной отделки для обеспечения
30	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДНОРЯДНЫМ КАРКАСОМ С ОБИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ОДНОЙ СТОРОНЫ В ОДИН СЛОЙ - ОДНОСЛОЙНЫЕ (БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОД ОТДЕЛКУ) (Экраны на радиаторы)	100 м2	0,0146	1920,62	0,201	26441,87	-24521,25	В целях безопасности экраны vyplнить сплошным покрытием на всю линию

31	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 м2	0	0,00	0,201	4675,78	-4675,78	Не была предусмотрена окраска гипсокартонных экранов
32	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2, ДО 1	шт.	0	0,00	6	7791,57	-7791,57	При вскрытии старых обоев обнаружены вентканалы
33	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2, ДО 0,25 /ЛЮЧКИ/,прим	шт.	0	0,00	1	940,10	-940,10	При вскрытии старых обоев обнаружены венткан
								-9039,40

Подраздел: электрика.ОПС								
34	ПРИМ. СВЕТИЛЬНИК В ПОЛУ ПОДИУМА (СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ)	100 шт	0,26	37287,93	0	0,00	37287,93	В целях безопасности необходимо устанавливать светильники в подиуме, уложить светодиодную ленту
35	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 м	1,54	14769,41	2,5	23976,31	-9206,90	Увеличение за счет ус-тановки безопасного блока питания светоди-одной ленты под сценой
36	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2	100 м	1,54	10577,71	2,5	17171,63	-6593,92	Увеличение за счет ус-тановки безопасного блока питания светоди-одной ленты под сценой

37	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПРОФИЛЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4	100 шт.	0,32	147834,47	0,33	152454,30	-4619,83	Увеличение для обеспечения нужной освещенности
38	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 м	0,5	4795,27	1	9590,52	-4795,25	За счет перераспределения электронагрузки по линиям освещения поточного покрытия
39	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2	100 м	0,5	1885,29	1	3770,58	-1885,29	За счет перераспределения электронагрузки по линиям освещения поточного покрытия
40	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 шт.	0	0,00	0,1	208,25	-208,25	Увеличение, т.к. не предусмотрены замену светильника
41	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ/ДЕМОНТАЖ/	100 м	0	0,00	0,3	1349,12	-1349,12	Увеличение, т.к. не предусмотрены замену кабельканалов
42	КОРОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА: 2 М	100 м	0	0,00	0,4	12054,09	-12054,09	Исполнение требований электробезопасности
43	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ, ЧЕТЫРЕХ-ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2/ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА, ПРИМ	100 м	0	0,00	0,4	14176,39	-14176,39	Исполнение требований электробезопасности

44	ЯЩИКИ С ПОНИЖАЮЩИМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ/блок питания/	шт.	0	0,00	2	4860,11	-4860,11	Увеличение для обеспе- чения работы светодиод- ных светильников
45	БЛОК КОНТРОЛЯ ДАТЧИКОВ (КОНТРОЛЛЕР)	10 шт.	0	0,00	0,01	1403,48	-1403,48	Увеличение для обеспе- чения работы светодиод- ных светильников
46	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛА- ВИШНИЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРО- ВОДКЕ	100 шт.	0	0,00	0,02	461,22	-461,22	Увеличение для обеспе- чения работы светодиод- ных светильников
47	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧ- НЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВ- ТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИ- ЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ, ТРЕХПОЛНОСНЫЙ, УС- ТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТ- РУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КО- ЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А	шт.	0	0,00	4	3778,41	-3778,41	Дополнительно для пе- rerasпределения элект- ронагрузки
48	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧ- НОМУ ОСНОВАНИЮ	100 м	0	0,00	0,16	3793,65	-3793,65	Исполнение требований электробезопасности
49	ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРО- БАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2	100 м	0	0,00	0,28	1464,97	-1464,97	Исполнение требований электробезопасности
50	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕ- УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТ- КРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0	0,00	0,08	2149,12	-2149,12	Замена кабеля потребует замены розеток
								-35512,07

Раздел: Кабинет спортзала №2									
51	МОНТАЖ РЕШЕТОК, ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	т	0,69	68902,39	0	0,00	68902,39	В целях безопасности решетки не демонтируются	
52	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100 м2	0,628	38417,64	0,621	37989,43	428,21	Уменьшение за счет глубины заделки штукатуркой коробок	

53	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ) ДВУХ- И ТРЕХ-СТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, БОЛЕЕ 2	100 м2	0,628	368281,66	0,621	364176,61	4105,05	Уменьшение за счет глублины заделки штукатуркой коробок
54	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ПРИБОРОВ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ ФРАМУГ НА ВИТРАЖАХ, ОКНАХ, ФОНАРЯХ	компл.	7	35836,60	4	20478,05	15358,55	Уменьшение для обеспечения температурного режима
55	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	100 м	0,0966	4287,16	0,252	10706,19	-6419,03	Увеличение за счет выдвинутого каркаса обшивки радиаторов
56	УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	100 м	0	0,00	0,21	3751,39	-3751,39	Для улучшения эксплуатационных свойств оконных заполнений
57	ОБИВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ	100 м2	0	0,00	0,27	2795,07	-2795,07	Для улучшения эксплуатационных свойств оконных заполнений
58	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ОДНОРЯДНЫМ КАРКАСОМ С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ОДНОЙ СТОРОНЫ В ОДИН СЛОЙ - ОДНОСЛОЙНЫЕ (БЕЗ ПОДГОТОВКИ ПОД ОТДЕЛКУ)/откосы/	100 м2	0	0,00	0,27	34822,40	-34822,40	Для улучшения эксплуатационных свойств оконных заполнений
59	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100 м2	0,219	24474,80	0	0,00	24474,80	Уменьшается за счет ус-тановки пластиковых откосов
60	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 м2	0,219	5094,50	0,27	6280,91	-1186,41	Дополнительная площадь за решетками радиаторов

61	УСТРОЙСТВО УГОЛКОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100 м	0	0,00	1,099	8741,53	-8741,53	Потребуются для отделки оконных откосов
62	РАЗБОРКА НЕОШТУКАТУРЕННОЙ ДОЩАТОЙ ОБШИВКИ КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ СТЕН	100 м2	0,776	3311,43	0,5952	2539,91	771,52	Не целесообразно снижать экран с батарей в холле спортзала
63	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА РЕГИСТРЫ ОТОПЛЕНИЯ	м2	77,6	40670,76	0	0,00	40670,76	Не подлежит установке в связи с изменением конструкции ограждения регистров
64	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА РЕГИСТРЫ ОТОПЛЕНИЯ	м2	77,6	18074,54	0	0,00	18074,54	В целях безопасности не устанавливать
65	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА, ПРИМ	т	0	0,00	0,173202	22836,27	-22836,27	В целях безопасности применить металлическую конструкцию ограждений регистров
66	УСТРОЙСТВО ЭКРАНОВ ИЗ ДОСКИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ, ПРИМ	100 м2	0	0,00	0,5952	39724,85	-39724,85	В целях безопасности применить металлическую конструкцию ограждений регистров
67	ПОКРЫТИЕ ПИНОТЕКОСМ, ПРИМ	100 м2	0	0,00	0,5952	2411,85	-2411,85	Увеличение, за счет конструктивных особенностей каркаса
68	ДЕМОНТАЖ РЕШЕТОК НА СВЕТИЛЬНИКИ, К=0,6	т	0	0,00	0,33	4536,30	-4536,30	Демонтаж защитной обрешетки не включен в дефектную ведомость
69	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2	100 шт.	0,42	133163,15	0,42	132437,84	725,31	Уменьшение фактической стоимости осветительных приборов
70	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0	0,00	0,03	810,13	-810,13	При дефектовке не предусматривали замену розеток

71	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 м	0	0,00	0,13	1302,95	-1302,95	При дефектовке не предусмотрены замену розеток
72	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 16 ММ2	100 м	0	0,00	0,13	1145,58	-1145,58	При дефектовке не предусмотрены замену розеток
73	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ РАЗБЕЛЕННЫМ КОЛЕРОМ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100м2	1,849	44056,64	0	0,00	44056,64	Противоречит требованиям ППБ
74	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %	100 м2	0	0,00	1,849	38061,55	-38061,55	Отвечает требованиям ППБ
75	НАКЛЕИВАНИЕ СЕТКИ ШТУКАТУРНОЙ СТЕКЛОТАКАНЕВОЙ "СТРОБИ"	м2	0	0,00	38,1	3991,19	-3991,19	Выполнить частичное укрепление штукатурки
76	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100 м2	0,885	13037,06	2,39	42528,04	-29490,98	Не предусматривалась окраска стен за ограждением радиатора и за шведскими стенками
77	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 м	0	0,00	0,5221	701,96	-701,96	Не входит в технологический процесс разборки обрешетки регистров

										отопления	
78	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ	100 м ²	1,649	6521,70	0	0,00	6521,70		При снятии линолеума обнаружена нецелесообразность снятия ДВП с пола		
79	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ, ММ 28	100 м ²	1,649	108711,08	0	0,00	108711,08		При снятии линолеума обнаружена нецелесообразность устройства дощатых покрытий		
80	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ НАСУХО	100 м ²	1,649	96932,71	0	0,00	96932,71		При снятии линолеума обнаружена нецелесообразность укладки ДВП		
81	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО - И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА ИЗ ФАНЕРЫ	100 м ²	0	0,00	1,649	151945,85	-151945,85		Для обеспечения безопасности и улучшения эксплуатационных характеристик пола спортивного зала		
82	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕЕРЕВЯННЫХ	100 м	0	0,00	0,5221	3616,17	-3616,17		Демонтаж/монтаж линолеума не включает снятие и установку плинтусов		71441,80

Раздел: Кабинет спортзала №1									
83	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПРОФИЛЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4	100 шт.	0	0,00	0,04	18479,31	-18479,31		Устройство светильника в подвесном потолке типа Амстронг предусматривает крепление в профиле, а не на штырях
84	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2	100 шт	0,04	16158,15	0	0,00	16158,15		Устройство светильника в подвесном потолке типа Амстронг предусматривает крепление в профиле, а не на штырях

85	НАКЛЕИВАНИЕ СЕТКИ ШТУКАТУРНОЙ СТЕКЛОТКАНЕВОЙ "СТРОБИ"	м2	0	0,00	10,8	1131,36	-1131,36	Выполнить частичное укрепление штукатурки
86	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧЕТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100 м2	0,481	7085,67	0,54	9608,85	-2523,18	Увеличение площади окраски стен за счет поверхностей под обрешеткой радиаторов
87	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА РЕГИСТРЫ ОТОПЛЕНИЯ	м2	2	1048,22	0	0,00	1048,22	Не устанавливать для обеспечения температурного режима
88	УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОГО ДЕРЕВЯННОГО ЭКРАНА НА РЕГИСТРЫ ОТОПЛЕНИЯ	м2	2	465,83	0	0,00	465,83	Не устанавливать для обеспечения температурного режима
89	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 м	0	0,00	0,18	242,01	-242,01	После демонтажа спортивного оборудования выявлены дефекты линолеума, требующие его замены
90	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 м2	0	0,00	0,223	905,84	-905,84	После демонтажа спортивного оборудования выявлены дефекты линолеума, требующие его замены
91	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО - И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА ИЗ ФАНЕРЫ	100 м2	0	0,00	0,223	20548,16	-20548,16	Предусмотрено технологией устройства спортивного покрытия
92	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ РЕГУПОЛА	100 м2	0,223	39644,41	0,223	42316,39	-2671,98	Предусмотрено технологией устройства спортивного покрытия
93	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100 м	0	0,00	0,18	1673,50	-1673,5	Предусмотрено технологией устройства спортивного покрытия
94	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ, ВОРОТНЫХ	100 м2	0,02	674,31	0	0,00	674,31	С целью экономии дверь не менять

95	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НА- РУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КА- МЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2 ДО 3	100 м2	0,02	10385,35	0	0,00	10385,35	С целью экономии дверь не менять
----	--	--------	------	----------	---	------	----------	-------------------------------------

Раздел: Кабинет спортзала 3								
96	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПРОФИЛЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4	100 шт.	0	0,00	0,02	9239,65	-9239,65	Устройство светильника в подвесном потолке типа Армстронг предусматривает крепление в профиле, а не на штырях
97	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2	100 шт.	0,02	7876,13	0	0,00	7876,13	Устройство светильника в подвесном потолке типа Армстронг предусматривает крепление в профиле, а не на штырях
98	СНЯТИЕ ОБОЕВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ И СТЕКЛООБЕВ	100 м2	0	0,00	0,31	1188,20	-1188,2	Выполнение требований СанПиНа
99	НАКЛЕИВАНИЕ СЕТКИ ШТУКАТУРНОЙ СТЕКЛОТАКАНЕВОЙ "СТРОБИ"	м2	0	0,00	6,208	650,33	-650,33	Выполнить частичное укрепление штукатурки
100	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 м2	0	0,00	0,31	8104,24	-8104,24	Выполнение требований СанПиНа
101	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100 м2	0,097	1428,92	0	0,00	1428,92	Предполагалась частичная окраска

102	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 м	0	0,00	0,06	80,67	-80,67	Предусмотрено технологией устройства спортивного покрытия
103	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 м2	0	0,00	0,04	162,47	-162,47	Предусмотрено технологией устройства спортивного покрытия
104	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО - И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ПОЛА ИЗ ФАНЕРЫ	100 м2	0	0,00	0,04	3685,77	-3685,77	Предусмотрено технологией устройства спортивного покрытия
105	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ РЕГУПОЛА	100 м2	0,097	17244,44	0,04	7590,39	9654,05	Уменьшение за счет сохранения старой плитки
106	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2	100 м	0	0,00	0,06	557,84	-557,84	Предусмотрено технологией устройства спортивного покрытия
								-4710,07

Раздел: Помещения №15;18 (5 этаж)								
107	УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ/демонтаж/	10 шт.	0,1	1766,02	0	0,00	1766,02	Демонтаж проведен силами сотрудников колледжа
108	ДЕМОНТАЖ ЛЮКОВ	т	0	0,00	0,02	499,17	-499,17	В целях обеспечения электробезопасности
109	УСТАНОВКА ЛЮКА, М2, ДО 1,ПРИМ	шт.	0	0,00	1	3090,45	-3090,45	В целях обеспечения электробезопасности
110	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ, ВОРОТНЫХ	100 м2	0,131	4416,64	0,0792	2670,21	1746,43	Уменьшение в целях экономии средств на жизненнонеобходимые работы
111	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2 ДО 3	100 м2	0,1	26148,72	0,0792	40669,35	-14520,63	Уменьшение в целях экономии средств на жизненнонеобходимые работы
112	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	100 м	0,186	1032,86	0	0,00	1032,86	Не предусмотрено в уточненных дверях

113	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100 м2	0,12	13410,85	0,072	8046,52	5364,33	Уменьшено количество установленных дверных блоков
114	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН/ОТКОСЫ/	100 м2	0,12	2791,49	0,072	1882,28	909,21	Уменьшено количество установленных дверных блоков
115	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ							Плинтус двойной (с отбойником) Отбойник демонтирован силами сотрудников колледжа
116	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА	100 м	0,32	430,24	0,16	215,11	215,13	Фактически паркет уложен на клей, а не на мастику
117	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА НА МАСТИКЕ	100 м2	0,173	3020,00	0	0,00	3020	Фактически паркет уложен на клей, а не на мастику
118	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100 м2	0,073	1238,15	0	0,00	1238,15	Не целесообразно выполнять снятие плитки
119	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ПЛИТОК ТИПА КЕРАМОГРАНИТ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 ММ С ЗАТИРКОЙ ШВОВ	100 м2	0,256	20758,30	0,173	14028,07	6730,23	Уменьшение за счет включения работы по п. 118
120	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ КРУПНОРАЗМЕРНОЙ ПЛИТКИ ТИПА "КЕРАМОГРАНИТ", ВЫС. 15 CM	100 м	0	0,00	0,16	3295,60	-3295,6	Для улучшения эксплуатационных свойств керамогранитного пола
121	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНО-АКУСТИЧЕСКИХ ПЛИТ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ С УСТАНОВКОЙ НАПРАВЛЯЮЩИХ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ И ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	100 м2	0,158	17417,60	0,126	13878,61	3538,99	Из площади потолка исключается площадь ригеля

122	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ПРОФИЛЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4	100 шт.	0,04	18479,31	0,03	13859,49	4619,82	3 светильника обеспечить необходимую освещенность
123	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100 м2	0,513	7557,06	0	0,00	7557,06	Исключить, т.к. при подготовке стен к окраске обнаружен слой не водоэмульсионной, а масляной краски
124	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100 м2	0	0,00	0,57	11121,58	-11121,58	Увеличение площади за счет снятия деревянного плинтуса (отбойника)
2514,72								

Раздел: Помещения №14,15 (1этаж)								
125	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ, ВОРОТНЫХ	100 м2	0,06	2022,89	0,0139	468,64	1554,25	Уменьшение в целях экономии средств на жизненнонеобходимые работы
126	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2 ДО 3	100 м2	0,06	15689,23	0,0139	8845,93	6843,30	Уменьшение в целях экономии средств на жизненнонеобходимые работы
127	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	100 м	0,25	1388,24	0,052	288,75	1099,49	Уменьшение в целях экономии средств на жизненнонеобходимые

											работы	
128	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 м2	0,02	465,26	0,02		522,86	-57,60			Замена краски с целью предупреждения возникновения грибков во влажном помещении	
129	МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ИЛИ СПЛОШНЫХ РЕЕК	100 м2	0	0,00	0,037		9675,25	-9675,25			Увеличение с целью обеспечения гигиены в помещении	
130	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 4	100 шт.	0	0,00	0,02		8540,95	-8540,95			Реечный потолок предполагает установку светильников на штырях в целях безопасности	
131	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПРОФИЛЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4	100 шт	0,02	9239,65	0		0,00	9239,65			Реечный потолок предполагает установку светильников на штырях в целях безопасности	
132	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 шт.	0	0,00	0,03		62,48	-62,48			Замена в целях электро-безопасности	
133	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ/ДЕМОНТАЖ/	100 м	0	0,00	0,05		224,86	-224,86			Устройство в целях электробезопасности	
134	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0	0,00	0,01		311,75	-311,75			Устройство в целях электробезопасности	
135	ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ	100 м	0	0,00	0,01		232,11	-232,11			Устройство в целях электробезопасности	

136	ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2/БЕЗ СТОЙМОСТИ КАБЕЛЯ/	100 м	0	0,00	0,01	16,26	-16,26	Устройство в целях электробезопасности
137	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТолКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	100 м	0,1	959,06	0,02	191,83	767,23	Устройство в целях электробезопасности
138	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2	100 м	0,1	686,86	0,02	137,37	549,49	Устройство в целях электробезопасности
139	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН, ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ	100 м2	0,166	2268,22	0,1148	1568,60	699,62	Уменьшение площади за счет реечного потолка
140	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО ДЕРЕВУ И ГИПСОВЫМ ПЛИТАМ	100 м2	0	0,00	0,0512	7882,52	-7882,52	Для обеспечения гигиены
141	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100 м2	0,166	14893,64	0,1148	10273,55	4620,09	Уменьшение площади за счет реечного потолка

142	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСЛКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100 м2	0,18	2651,61	0,18	3202,95	-551,34	Замена краски с целью предупреждения возникновения грибков во влажном помещении
143	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХЖЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт.	0	0,00	0,02	1831,60	-1831,6	Устройство в целях электробезопасности
144	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОЖЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 шт	0,02	429,01	0	0,00	429,01	Исключение за счет устройства 2-х клавишных выключателей
-3584,59								
Подраздел: Сантехника								
145	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	компл.	1	3419,50	1	3779,52	-360,02	Удорожание за счет установок умывальника типа ТЮЛЬПАН
146	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	компл.	1	3238,54	1	3191,79	46,75	За счет уменьшения стоимости унитаза
147	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100 м	0	0,00	0,025	275,69	-275,69	Открытые работы выявили скрытые дефекты в инженерной системе
148	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ, ММ 15	100 м	0	0,00	0,025	1336,49	-1336,49	Открытые работы выявили скрытые дефекты в инженерной системе
149	СМЕНА ПВХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100 м	0	0,00	0,025	888,30	-888,3	Открытые работы выявили скрытые дефекты в инженерной системе
-2813,75								

Раздел: Мусор								
150	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ПО-ГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	т	12,7012	1338,06	9,5656	1007,73	330,33	Уменьшение за счет уменьшения демонтажных работ
151	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 23 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 23 КМ	т	12,7012	3307,42	9,5656	2490,91	816,51	Уменьшение за счет уменьшения демонтажных работ
							1146,84	
							0,00	

Сметная стоимость не изменяется, но будут выполнены работы, обеспечивающие исправление дефектов, которые при визуальной дефектовке без разборки конструкций не были обнаружены. Указанные изменения обеспечения обеспечат улучшение эксплуатационных характеристик здания и надлежащую санитарно-гигиеническую, пожарную и электро безопасность.

Согласовано:

Председатель Управляющего Совета ГБПОУ КДПИ им.Карла Фаберже

Член Управляющего Совета ГБПОУ КДПИ им.Карла Фаберже

Член Управляющего Совета ГБПОУ КДПИ им.Карла Фаберже

Л.П. Лужанская

Г.А. Боровикова

В.В. Полосухина